




Plan d'action pour la prévention des risques d'origines glaciaire et périglaciaire : Instrumentation du glacier de Bonne Pierre en 2025

Le présent compte rendu de visite est réalisé par le Parc National des Ecrins (PNE) dans le cadre du suivi d'observation du glacier de Bonne Pierre en 2025. Cette action commandée par l'Etat et pilotée par le RTM est menée en collaboration avec le PNE et les scientifiques (IGE, ISTERRE). Elle s'inscrit dans le cadre du plan national d'actions sur les risques glaciaires (PAPROG, financement Etat). L'objectif de ce suivi d'observation est d'acquérir des connaissances permettant de mieux comprendre le fonctionnement du glacier et du lac (valorisation dans un rapport en mars 2026). Le système d'instrumentation mis en place n'est pas configuré pour assurer une surveillance du lac ou du glacier à but d'alerte.

Glacier de Bonne Pierre, Saint Christophe en Oisans, visite de terrain du 19/08/2025

Personnes PNE présentes : Thierry CHEVALLIER et Richard BONNET

Dans le cadre du suivi d'observation visuelle du glacier de Bonne Pierre prévu dans le protocole piloté par le RTM nous avons réalisé une visite de terrain le 19/08/2025. Voici le compte rendu de cette visite.

Contexte de la sortie

Conditions de progression estivales. Sortie mensuelle août.

Matériel débit + pluvio au front : en place

Matériel sismo : en place

Piézomètres : amont et intermédiaire en place et visibles, **inférieur enseveli, invisible et corde cassée**

Photo du **front du glacier**



Le front en rive droite (ancienne cavité) s'est entièrement effondré, un léger écoulement est visible provenant des bédrières en amont.

Photo du **front rive droite**



Photo en **vue rapprochée**

En détail nous pouvons observer un conduit intraglacière de taille approximative 3m X 7m sans écoulement, conduit probablement actif l'an passé.

Photo du **front** depuis la **moraine**



Photo **au niveau du lac**



Aucune poche d'eau de surface n'est visible, il y a un écoulement de la partie amont au siphon se frayant un chemin sur la glace et à travers les blocs éboulés.

La prochaine visite de terrain est prévue mi septembre ou après un fort épisode pluvieux afin de voir si le lac se remet en charge.