



Plan d'action pour la prévention des risques d'origines glaciaire et périglaciaire : Instrumentation du glacier de Bonne Pierre en 2026

Le présent compte rendu de visite est réalisé par le Parc National des Ecrins (PNE) dans le cadre du suivi d'observation du glacier de Bonne Pierre en 2026. Cette action commandée par l'Etat et pilotée par le RTM est menée en collaboration avec le PNE et les scientifiques (IGE, ISTERRE). Elle s'inscrit dans le cadre du plan national d'actions sur les risques glaciaires (PAPROG, financement Etat). L'objectif de ce suivi d'observation est d'acquérir des connaissances permettant de mieux comprendre le fonctionnement du glacier et du lac (valorisation dans un rapport en mars 2027). Le système d'instrumentation mis en place n'est pas configuré pour assurer une surveillance du lac ou du glacier à but d'alerte.

Glacier de Bonne Pierre, Saint Christophe en Oisans, visite de terrain du 06/07/2026

Personne PNE présentes : Richard Bonnet, Thierry CHEVALLIER

Personnes INRAE présentes : Mylène Bonnefoy, Giulia Mazzotti

Personne IGE présente : Olivier Gagliardini

Dans le cadre du suivi d'observation visuelle du glacier de Bonne Pierre prévu dans le protocole piloté par le RTM nous avons réalisé une visite de terrain le 06/07/2026. Voici le compte rendu de cette visite.


Contexte de la sortie

Conditions de progression estivales.

Timelapses non relevés. Matériel sismo en place.

Sortie commune PNE, INRAE et IGE. Visite aux 2 forages réalisés la semaine dernière, contrôle des chaînes de thermistances et des piézomètres, protection des forages. Prises de mesures de différents points au dGPS. Récupération des données des 4 piézomètres du lac, celui du bloc spité est remis en place et un est remplacé dans la cuvette du lac.

Photographie du **fond de la cuvette du lac**



la falaise de glace mesure plus d'une trentaine de mètres de haut.

Photographie du **front** depuis la moraine



Peu d'évolution du front depuis la dernière visite, on peut néanmoins observer des affaissements en amont en rive gauche.

Photographie du **lac depuis le point haut au centre du glacier.**



28/06/2026

06/07/2026

Le fond du lac qui subsiste n'est plus visible depuis ce point



Photographie du **lac depuis l'amont**



28/06/2026



06/07/2026

Photographie du **fond de la cuvette en vue rapprochée**



Prochaine visite de terrain PNE prévue début août...